

# 要対策箇所位置図

## 岩沢保育園真人分園



路線名	(他)真人通学路線
状況	外側線の塗料が薄くなっている
対策内容	外側線の引き直し