


要対策箇所位置図

北保育園



路線名	(二)千谷川城内線
状況	路側帯はあるが車道とのガードはない
対策内容	車止め(ポラード)の設置

路線名	(二)千谷川城内線
状況	歩道と車道の区別はあるが、白線が消えている。
対策内容	外側線の引き直し