

要対策箇所位置図

わかば保育園



路線名	(他)桜町区画中央線
状況	横断する際ミラーはあるが見通しが悪い。
対策内容	路面標示、外側線の引き直し

路線名	(一)山谷吉谷線
状況	歩道が狭く白線が消えている
対策内容	外側線の引き直し